



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: impressora brother mod: dcp7085dn, não aquece o fusor**

**Subject: impressora brother mod: dcp7085dn, não aquece o fusor**

Enviado por: valdeci\_o

Enviado em: 05/12/2014 21:57:06

amigos , boa noite , tou com esta impressora que não esta aquecendo o fusor , ja verifiquei tudo no fusor , mais esta tudo bom,nemhuma anormalidade, testei a fonte que alimenta o fusor , mais não esta saindo nada de corrente, ja testei os fets da fonte e estão perfeito, o que podera esta matando esta corrente ac, as outras do encaixe esta normal.

alguem ai poderia me dar uma luz , neste defeito.Se pelo menos tivesse o esquema desta fonte seria mais preciso .