



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP LASERJET 3030 ERRO NO SCANNER

Subject: Re: HP LASERJET 3030 ERRO NO SCANNER

Enviado por: Visitante

Enviado em: 08/12/2014 08:55:22

Segundo pesquisei, tem algumas impressoras que usam o mesmo motor como CM2320CM13123055. É o motor que movimento o módulo de scanner. Ele é fixado nesse módulo com parafuso.

Citando:

avda escreveu:

esse motor e aquele da correia querido sabe dizer se de outra impressora serve nela