



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: impressora brother mod: dcp7085dn, não aquece o fusor

Subject: Re: impressora brother mod: dcp7085dn, não aquece o fusor

Enviado por: Rossetti

Enviado em: 08/12/2014 21:37:57

amigo, para aquecer o fusor teste o termostado, caso ele esteja com defeito ele não aciona a resistência do fusor.