



Forum: LASER

Topic: SAMSUNG CLP-315 IMPRESSÃO COM GHOST

Subject: Re: SAMSUNG CLP-315 IMPRESSÃO COM GHOST

Enviado por: Visitante

Enviado em: 09/12/2014 17:40:15

Provavelmente o problema esteja no transfer belt (conhecido também como esteira). Troque para fazer um teste caso a calibração não resolva.

