



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: m1120

Subject: Re: m1120

Enviado por: luisnet

Enviado em: 11/12/2014 08:47:29

persiste

troquei o fusor ficou normal, possivelmente vai ser termistor ou a resistencia