



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: BROTHER DCP 8157DN - PAROU DE FUNCIONAR A PORTA USB TRASEIRA

Subject: Re: BROTHER DCP 8157DN - PAROU DE FUNCIONAR A PORTA USB TRASEIRA

Enviado por: SIMIONATO

Enviado em: 11/12/2014 20:14:04

Michelatm

Por seu relato diria que porta USB esta queimada e não ha o que fazer. Problemas de aterramento e descargas na rede elétrica causam a queima da porta USB.

O pessoal do site costuma enviar placas para reparo na

<http://www.eletronicafleury.com.br/index.php/conserto-de-placas.html> é uma possibilidade.

Simionato