



Forum: LASER

Topic: Defeito fonte Lexmark x340

Subject: Defeito fonte Lexmark x340

Enviado por: daniel fi

Enviado em: 12/12/2014 11:53:16

Estou com uma lexmark x340 que está com o r120 torrado, resistor de proteção do fusor. Como torrou, não consigo achar o valor, será que algum amigo que tenha a placa em mãos pode me ajudar e me informar o valor do resistor?