



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: impressora brother mod: dcp7085dn, não aquece o fusor**

**Subject: Re: impressora brother mod: dcp7085dn, não aquece o fusor**

Enviado por: valdeci\_o

Enviado em: 16/12/2014 18:30:10

amigo , eu estou apenas com a placa de baixa , que alimenta o fusor,, o defeito esta nela ,apenas não chega corrente pra alimentar o fusor, nos dois soquete que alimenta o fusor pra ele aquecer, deve haver uma corrente ac,pra fazer o fusor aquecer.e esta não esta tendo,não tenho esquema desta placa,ja testei o fet e o regulador ,k3561 eo BCR16PM-12L e estão bons, porque não aparece esta corrente.

Fico no aguardo do esquema ou de qualquer informação pra este defeito.

Conto com a colaboração dos amigos , que trabalharem com este modelo,acima.