



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Impressora hp k8600 led aceso de porta aberta não para de piscar

Subject: Re: Impressora hp k8600 led aceso de porta aberta não para de piscar

Enviado por: Rossetti

Enviado em: 16/12/2014 21:30:44

geralmente os sensores dão certo problema devido a resíduos de tinta, tente limpar os sensores com álcool isopropílico, ou substituir os sensores