



Forum: LASER

Topic: Brother 8112 Subst. Un. Fusora

Subject: Re: Brother 8112 Subst. Un. Fusora

Enviado por: Visitante

Enviado em: 17/12/2014 10:07:19

AMIGO CREIO QUE ESTE SEJA O PROCEDIMENTO, MAS NÃO GARANTO 100%, DE UMA PESQUISADA ANTES..., no seu caso é necessário resetar apenas a fusão creio eu, pois ele aparece apenas essa mensagem e a fusão foi trocada. como já falei, verifique mais um pouco e pesquise sobre, para ter certeza do que fazer.

Para entrar no modo de manutenção tecle:

Menu * 2864 tecla rápido no painel

Para resetar os contadores do Fusor, do Laser , do kit MP , kit T1, kit T2
tecle: 88

use as setas para cima e para baixo selecione a opção OK ou Start

e para sair do modo de manutenção tecla :

9 , 9