



Forum: LASER

Topic: HP LASERJET M1319F MFP NÃO RECONHECE USB

Subject: Re: HP LASERJET M1319F MFP NÃO RECONHECE USB

Enviado por: Neto25

Enviado em: 18/12/2014 08:42:55

Citando:

SIMIONATO escreveu:

Neto25

Por seu relato diria que porta USB esta queimada e não ha o que fazer. Problemas de aterramento e descargas na rede elétrica causam a queima da porta USB.

O pessoal do site costuma enviar placas para reparo na

<http://www.eletronicafleury.com.br/index.php/conserto-de-placas.html> é uma possibilidade.

Simionato

Obrigado

Simionato, vou entrar em contato