



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: brother 8152 dn resfriamento

Subject: Re: brother 8152 dn resfriamento

Enviado por: maziero

Enviado em: 29/12/2014 16:16:50

Boa tarde,

Na parte de trás tem uma plaquinha bem pequena, onde vai conectado dois fios do fusor, pode ser defeito nela, também pode ser defeito na unidade fusora (o fusor tem sensor de temperatura, verifique se não esta sujo), pode ser pau na placa de auta também ou menos provável defeito na placa principal.