



Forum: LASER

Topic: HP P4515 parando a impressão

Subject: Re: HP P4515 parando a impressão

Enviado por: Visitante

Enviado em: 15/01/2015 15:01:01

Citando:

SIMIONATO escreveu:

Ttinho 27

Poste os codigos de erro que estão na folha de configuração, pois a máquina lista lá os últimos erros.

Simionato

tem mais de 60 logs, vou postar alguns abaixo

78672 10.30.00 04.213.1 Suprimento não HP em uso

78663 13.05.00 04.213.1 SAÍDA DO FUSOR, ATOLAMENTO DE PAPEL ATRASADO
0201001A02010208011000000

78661 13.05.00 04.213.1 SAÍDA DO FUSOR, ATOLAMENTO DE PAPEL ATRASADO
0201001A02010208011000000

78660 13.06.00 04.213.1 SAÍDA DO FUSOR, ATOLAMENTO DE PAPEL PARADO
0201001A02010004011000000

78658 10.40.00 04.213.1 Suprimentos HP originais instalados

78658 13.06.00 04.213.1 SAÍDA DO FUSOR, ATOLAMENTO DE PAPEL PARADO
0201001A0201001C011000000

78640 13.06.00 04.213.1 SAÍDA DO FUSOR, ATOLAMENTO DE PAPEL PARADO
0201001A0201001C011000000

78622 13.06.00 04.213.1 SAÍDA DO FUSOR, ATOLAMENTO DE PAPEL PARADO
0201001A0201001C011000000

78530 50.5 04.213.1 ERRO DA IMPRESSORA

78534 13.05.00 04.213.1 SAÍDA DO FUSOR, ATOLAMENTO DE PAPEL ATRASADO
0201001A02010218011000000

78530 10.30.00 04.213.1 Suprimento não HP em uso

78530 10.40.00 04.213.1 Suprimentos HP originais instalados

78530 13.20.00 04.213.1 A IMPRESSORA NÃO PODE EJETAR O PAPEL AUTOMATICAMENTE
000000000000000000000000

302943 13.06.00 04.048.4 SAÍDA DO FUSOR. ATOLAMENTO DE PAPEL PARADO

302880 10.30.00 04.048.4 Suprimento não HP em uso

302881 41.03.00 04.048.4 ERRO GERAL DE IMPRESSÃO

302880 10.10.00 04.048.4 Memória ausente no suprimento

302880 10.40.00 04.048.4 Suprimentos HP originais instalados

302880 50.5 04.048.4 ERRO DA IMPRESSORA

302884 13.06.00 04.048.4 SAÍDA DO FUSOR, ATOLAMENTO DE PAPEL PARADO

302760 10.30.00 04.048.4 Suprimento não HP em uso