



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Restaurar imagem EEPROM Epson TX235W

Subject: Re: Restaurar imagem EEPROM Epson TX235W

Enviado por: Visitante

Enviado em: 21/01/2015 09:01:27

Bom dia.

Luzes piscando são indicadores de um Erro Fatal e passa longe de ter algo a ver com a posição inicial do Carro de Impressão.

Uma das melhores maneiras de se verificar o Erro que está ocorrendo é ir no Programa de Ajustes e verificar o(s) ultimo(s) Erro(s) Fatal(ais) e de acordo com o código apresentado voce terá uma referencia de que peça ou parte do conjunto esta causando o problema.