



Forum: LASER

Topic: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276NW - ERRO 50.7 - SOLUCIONADO

Subject: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276NW - ERRO 50.7 - SOLUCIONADO

Enviado por: Visitante

Enviado em: 22/01/2015 12:49:21

Olá Pessoal!

Estou com uma HP M276NW e apresenta erro 50.7

Após ficar 30 segundos desligada ela funciona, mas volta a apresentar novamente o erro 50.7 (fusor)

Equipamento instalado corretamente, em tomada com aterramento.

Quem tem alguma dica?