



**Forum: LASER**

**Topic: hp laserjet pro 400 color foi ligada em 220v**

**Subject: Re: hp laserjet pro 400 color foi ligada em 220v**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 23/01/2015 11:36:28

Amigos ... eu particularmente não costumo trocar componentes nessas fontes pq as vezes tentamos procedimentos para o reparo ficar mais em conta, só que com essa infinidade de componentes smd, sempre pode sobrar um pra fazer uma graça, daí acaba-se perdendo um fusor. Prefiro fazer a troca da placa inteira, salvo em casos qnd ta claro ser apenas um fusível e varistor.