



Forum: LASER

Topic: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276NW - ERRO 50.7 - SOLUCIONADO

Subject: Re: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276NW - ERRO 50.7

Enviado por: Visitante

Enviado em: 23/01/2015 12:01:38

Não tens como testar a placa fonte ou trocá-la para fazer um teste, provavelmente algum componente da placa pode estar avariado oscilando no envio de energia para a fonte ou algo do gênero.