



**Forum: LASER**

**Topic: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276NW - ERRO 50.7 - SOLUCIONADO**

**Subject: Re: HP LaserJet Pro 200 color MFP M276NW - ERRO 50.7**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 26/01/2015 17:57:06

Olá Simionato, o problema foi resolvido. Realmente como voce falou. Cabo flat oxidado. Valeu mesmo!!