



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8112 e 7065 Saindo claro no canto esquerdo!

Subject: Re: Brother DCP 8112 e 7065 Saindo claro no canto esquerdo!

Enviado por: marcelomarcx

Enviado em: 26/01/2015 18:10:29

Amigos, estou com esse mesmo tipo de problema na minha Brother DCP 8157, já troquei cartucho de toner, cartucho de cilindro, troquei o meu conjunto de fusão e já limpei o laser dentro, porém o problema persiste. Há alguma engrenagem que possa ser o problema nesse caso? segue documento