



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson L800 dificuldade para carregar o CD

Subject: Re: Epson L800 dificuldade para carregar o CD

Enviado por: Visitante

Enviado em: 27/01/2015 14:20:18

Boa tarde amigo.

Verifique o sensor de entrada da bandeja de CDs, ele fica logo abaixo do chassi do carro. Dá um certo trabalho chegar até ele, mas quase certeza que ele esteja abaixo do nível que deveria, dessa forma tem dificuldades em identificar a bandeja.