



Forum: JATO DE TINTA

Topic: Epson I355/ Jato de tinta /Sublimática

Subject: Epson I355/ Jato de tinta /Sublimática

Enviado por: LMAcessorios

Enviado em: 02/02/2015 11:12:02

Bom dia

Tenho uma Epson I355 que apresenta um problema diferente dos que pesquisei. Logo quando ligada a luz do power para de piscar, mas no meu caso ela não para de piscar, o carro de impressão não se meche como deveria e faz um apito curioso. Esse problema ocorreu após uma recarga errada, pois não foi esperado os 20 m antes de desliga-la após a realização da recarga.

Agradeço a atenção.