



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: HP laserjet M1132

Subject: Re: HP laserjet M1132

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 10/02/2015 17:23:18

Se não me engano esse erro E3 é um erro onde a impressora detecta o cartucho. Isso se dá por um erro no atuador do sensor que fica perto do rolo de transferência naquele painel traseiro, do lado esquerdo. Uma maneira fácil de analisar isso, é tirando aquela chapa metálica traseira e verificar se a molinha ta no lugar certo nesse atuador, e se tirando e clicando o cartucho esse atuador está fazendo o serviço correto.