



Forum: LASER

Topic: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Subject: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Enviado por: B_costa

Enviado em: 11/02/2015 10:53:33

Muito bom dia amigos!

Recentemente substitui uma unidade fusora na 8085, fiz o reset normalmente. A impressora está com todos os roletes em perfeitas condições de uso. O que está ocorrendo é um atolamento de papel intermitente, eu pedi ao cliente que observasse as folhas de papel pois muitas das vezes o papel estando úmido pode acarretar ao atolamento. A impressora dele está de cara para um ar condicionado e em cima de um arquivo de ferro e já observei que para tirar a bandeja de papel ali em cima fica meio emperrado, estou achando que essa impressora está mal colocada e isso pode estar acarretando nesse defeito, o que vocês acham ?

Abçõs!