



Forum: LASER

Topic: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Subject: Re: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Enviado por: Visitante

Enviado em: 11/02/2015 14:22:43

Olá! Se você tem suspeita que o problema é por isto, então faça o teste com o equipamento em outro local. Se aí o problema não ocorrer então confirmará o que você suspeitou.