



Forum: LASER

Topic: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Subject: Re: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Enviado por: B_costa

Enviado em: 13/02/2015 08:36:23

Prezados, estou atualizando o tópico.

Conforme havia dito, fui ao cliente e fiz as mudanças necessárias e não tive um resultado positivo. O que acontece de fato é que só atola a primeira impressão e as demais saem normalmente... E isso só acontece quando, digamos, a fusora está fria. Eu fiz o seguinte teste duas vezes: desliguei a impressora e aguardei que a fusão esfriasse bem e ao ligar a impressora e enviar uma impressão (seja ela pelo micro ou pelo menu da impressora) a primeira folha atola na parte traseira, saindo somente uma parte do papel e o resto meio que enrugado, mas depois dessa impressão, qualquer uma que envie sai normal..., eu observei que o cilindro dessa impressora está muito rodado e até onde o cliente tem conhecimento nunca foi trocado, solicitei que ele trocasse o cilindro, porém acredito que ele não seja o vilão... Pode a unidade fusora estar com defeito de fábrica?

Essa impressora estava com a placa fonte queimada e posteriormente troquei a fusora, nada mais apresentou, só agora esse lance de embolar papel...

Abços e tenham um bom dia !