



Forum: LASER

Topic: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Subject: Re: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Enviado por: Visitante

Enviado em: 13/02/2015 09:32:55

Estranho demais isto aí. Me interessei pelo problema. Tem como registrar em vídeo e postar?

Quantas cópias já produziu?

O equipamento só fica pronto quando o fusor atinge a calor necessária. Pode ser que a primeira cópia ele esteja fazendo com uma temperatura mais elevada. Pois ao passar a primeira o calor diminui com a transferência de calor para o papel.

Então é preciso desmontar e verificar o fusor

Retire o fusor e verifique os termistores quanto a toner incrustados neles. Se estiverem sujos os termistores se afastam do rolo e o calor aumenta.

Verifique os colares do fusor quanto a desgaste.

Seria interessante trocar o fusor por outro usado para um melhor diagnóstico.