



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: Kyocera 2035 - Amassando a folha frente/verso**

**Subject: Re: Kyocera 2035 - Amassando a folha frente/verso**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 13/02/2015 09:39:39

No fusor sim, mas não no termistor. Equipamento com 60k não pode estar com termistor sujo. A não ser que o toner tenha problema (armazenado em local quente, mal tampado). O problema aí pode estar na rampa de entrada do fusor. Deve estar com resina de papel incrustada. Principalmente se a marca do papel for Rino.