



Forum: LASER

Topic: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Subject: Re: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Enviado por: B_costa

Enviado em: 13/02/2015 12:47:14

Eu também estou achando muito estranho, visto que essa unidade é 0km, tem menos de 30 dias que eu troquei ela, por isso estou achando que pode ser um defeito de fábrica... Como a unidade ainda está na garantia do fornecedor vou pedir a troca...

Abçs