



Forum: LASER

Topic: SamSung ML2010

Subject: Re: SamSung ML2010

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 13/02/2015 18:52:22

O defeito de as vezes ligar e as vezes não, pode ser a placa fonte. Já o de sair em branco pode ser aquela placa PCB q fica na lateral direita.