



**Forum: LASER**

**Topic: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora**

**Subject: Re: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora**

Enviado por: Visitante

Enviado em: 13/02/2015 19:33:18

O problema surgiu depois da troca do fusor?

Se sim, pode ser ele sim. Mas se funcionou um tempo então pode não ser.

Não tem outro fusor para testar?