



Forum: LASER

Topic: Samsung ML-2165 - SOLUCIONADO

Subject: Re: Samsung ML-2165

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 18/02/2015 16:00:16

Pode ser a placa de alta. Já viu como está o estado dos rolos do fusor e limpeza do laser ??