



Forum: LASER

Topic: SCX-3405 Ondulados o papel

Subject: Re: SCX-3405 Ondulados o papel

Enviado por: ASC

Enviado em: 19/02/2015 23:15:49

Ola Reinaldo AP ! Provavelmente com a troca do rolo de pressão vai resolver seu problema.