



Forum: LASER

Topic: SCX-3405 Ondulados o papel

Subject: Re: SCX-3405 Ondulados o papel

Enviado por: ASC

Enviado em: 19/02/2015 23:21:21

Ola xandevlk! No seu caso desmonte todo o fusor e faça uma limpeza, verifique se tem pó de toner pedrado no fusor, ou algo que possa mudar a trajetória do papel, essa tampa de liberação do fusor que especificou, dê uma boa verificada também.