



Forum: LASER

Topic: Brother DCP 8112 e 7065 Saindo claro no canto esquerdo!

Subject: Re: Brother DCP 8112 e 7065 Saindo claro no canto esquerdo!

Enviado por: marcelomarcx

Enviado em: 23/02/2015 10:55:17

Ainda continuo investigando esse problema... estou com o pressentimento que seja placa principal... porém minha máquina chegou agora a 60.000 cópias e não deveria ter esse tipo de problema... estive analisando e pude constatar tb que depois de deixada por uns 5 dias parada, voltei a utilizar ela, e vi que a falha do lado esquerdo aumentou de tamanho. Se o problema fosse fuga de carga no fio corona, qual elemento deveríamos trocar para que essa fuga na máquina fosse resolvida? Porque o cartucho de cilindro é novo...