



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Subject: Re: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Enviado por: ClaudioGolucho

Enviado em: 23/02/2015 14:51:55

Olá , Sefarim

Fiz o seguinte teste.

retirei o cabo flat do carro, logo no painel ,ficou piscando , isto é , deve estar certo.

Também verifique o atuador do tracionador e la não está quebrado nem mesmo as catracas.

Mais alguma sugestão...

At, Claudio