



Forum: LASER

Topic: SCX-3405 Ondulados o papel

Subject: Re: SCX-3405 Ondulados o papel

Enviado por: ReinaldoAP

Enviado em: 23/02/2015 19:48:12

Crosta de toner nos roletes de saída estavam provocando a ondulação. Após a limpeza dos mesmos, as impressões ficaram normais.

Obrigado galera.