



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Subject: Re: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 24/02/2015 10:43:35

Caramba Serafim ... aí tem rato fazendo roendo flat?? Ta brabo o negócio aí heim ... rrsrrs Tô brincando amigo ... Mas vai saber pq, mas essa impressora parece que é a preferida das baratas aqui em Angra. Normalmente qnd abro ta cheia de coco de barata e ovos.

Amigo Cláudio, Se não notar coco de inseto ou rato (rrsrrsrrs) ligue a impressora e atente aos barulhos que ela fará e se o carro faz algum movimento mesmo sem abrir a porta, da pra notar com uma lanterna iluminando por baixo. Se não estiver fazendo nenhum barulho e nenhum movimento, pode ser a placa do carro ou a placa. Mas esse erro aí normalmente é erro no tracionador, ou na engrenagem do disco encoder ou no atuador, mesmo que por cima não pareça estar quebrado. As vezes o pino metálico cai e a engrenagem menor desce. Tem tb umas três engrenagens acopladas em uma peça que fica entre o eixo tracionador e o atuador que são presas por um grampo metálico. As vezes alguma engrenagem dessas perde um dente ou esse grampo metálico cai, tb pode ser aí, mas nesse caso vc ouviria algum barulho tipo de metralhadora, pq a estação de limpeza ficará travada e impedirá o carro de se movimentar, o que tb irá gerar o erro de atolamento do carro. Se o erro estiver na lado esquerdo, vc vai notar um barulho rápido tipo um xu-xu---xu (claro que a onomatopéia é figurada rrsrrs). Mas se o carro ão se move e a impressora não faz nenhum barulho ... não é tracionador. Veja tb se não caiu tinta no sensor do disco encoder.