



Forum: LASER

Topic: SCX-3405 Ondulados o papel

Subject: Re: SCX-3405 Ondulados o papel

Enviado por: xandevlk

Enviado em: 24/02/2015 15:21:13

Citando:

ASC escreveu:

Ola xandevlk! No seu caso desmonte todo o fusor e faça uma limpeza, verifique se tem pó de toner pedrado no fusor, ou algo que possa mudar a trajetória do papel, essa tampa de liberação do fusor que especificou, dê uma boa verificada também.

já limpei o fusor por completo.. ja retirei tdo po pregado nele e naquelas garrinhas do papel, mas emsmo assim continuaa.. mas so c a tampa do scanner fechada por completo, sem ela encostar, imprime normal, sema amssar...

Eu vi amigo ASC falando na troca do rolo de pressão.. irei fazer e ver se resolve.. obg a todoss!!!!!!