



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: Kyocera 1035 - Site de fornecedor de peças e materiais.

Subject: Re: Kyocera 1035

Enviado por: Visitante

Enviado em: 24/02/2015 17:24:57

Olá! Se a cópia está saindo manchada pode ser que seja necessário trocar o DK-170 que é o conjunto do cilindro ou só trocar o cilindro e a lâmina.

É preciso ver a quantidade de cópias já produzidas.

Isto claro se o toner que vc estiver usando é de boa qualidade. Caso não seja deverá esgotar a unidade de revelação para colocar outro toner novo.

Mas normalmente é só trocando o cilindro e lâmina e resolve.

Tem também um trimpot na lateral que pode ser girado e o problema some.