



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Subject: Re: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Enviado por: ClaudioGolucho

Enviado em: 25/02/2015 13:39:23

Olá rafaelcruz

O carro de impressão fica parado do lado esquerdo, quando pressiono o botão OK ele tipo bate do lado esquerdo e faz um barulho rápido tipo um "xu-xu----xu"

referente ao disco encorder , ele esta OK.

-

Olá GABRIELBAC

A respeito do vídeo , vou providenciar.OK