



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Subject: Re: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 25/02/2015 16:35:13

AMIGO OLHE COM CALMA E PERCEBA (SEM A CAPINHA BRANCA) SE O ROLO TRACIONADOR ESTÁ GIRANDO EM ***TOTAL*** SINCRONISMO COM O DISCO ENCODER OU SE EXISTE ATRASO.

SE ESTIVER EM TOTAL SINCRONISMO O DEFEITO TA NAQUELA PLAQUINHA DO DISCO ENCODER, UMA QUE FICA PARAFUSADA EM BAIXO DELE. SÓ QUE PRA CHEGAR NELA TEM QUE TIRAR O TRACIONADOR TODO.

VEJA SE NÃO TEM TINTA VAZADA. AS VEZES ACONTECE ESSE ERRO PQ VAZA TINTA DO CARTUCHO E CAI ALI DENTRO DO SENSOR DO DISCO, NÃO HAVENDO A LEITURA ELE FAZ ESSE MOVIMENTO RÁPIDO.