



**Forum: LASER**

**Topic: Defeito Brother MFC- 8912DW - Solenoide**

**Subject: Re: Defeito Brother MFC- 8912DW - Solenoide**

Enviado por: marcelokuh

Enviado em: 26/02/2015 22:25:46

Não sei se vc já resolveu o problema. Mas esses modelos NOVOS DA BROTHER, os problemas de atolamentos ou amassamentos das páginas impressas ou copiadas. é devido ao FUSOR, cuja durabilidade está bem abaixo do especificado pelo próprio fabricante. Tens que trocar o FUSOR COMPLETO. A empresa onde tu comprou o equipamento dará GARANTIA. O problema em si, está no rolo do fusor que USA PELÍCULA E CUJA LUBRIFICAÇÃO ESTÁ MUITO RUIM EM TERMOS DE DURABILIDADE.... As brother antigas usava-se ROLO DE FUSOR MESMO, então durava até 200.000 páginas. As novas não estão durando 50.000.