



**Forum: MULTIFUNCIONAL**

**Topic: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a**

**Subject: Re: mensagem de atolamento de papel,sem pael -HP OFFICEJET 4500 Desktop – Modelo G510a**

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 28/02/2015 07:22:47

Amigo é mto raro, mas se o disco esá girando junto com o rolo e o sensor ta acendendo e limpo, só pode ser a placa lógica ... ou esse sensor pode estar com defeito tb né ... Mas eu continuo crendo que é a engrenagem gasta. Vc já tentou tirar a engrenagem do disco ??