



Forum: LASER

Topic: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Subject: Re: Brother 8085 atolando papel na saída da fusora

Enviado por: Visitante

Enviado em: 01/03/2015 20:09:12

Olá Tribus, A primeira coisa a fazer é verificar quantas cópias este fusor já produziu. Mas ao que parece o seu problema pode ser muita pressão nos roletes da saída do fusor. O rolo fusor manda, mas os roletes estão prendendo o papel.

Verifique se tem toner incrustado neles e faça se tiver a limpeza

Retire as molas deles só pra fazer um teste. Caso seja isto deverá aliviar um pouco a pressão das molas dos roletes. São aquela molas dos roletinhos duplos. Retire para tesar.

É claro que é importante verificar também aquele rolinho branco, que faz a limpeza do rolo de pressão. Se está muito impregnado de toner e ver também as condições das buchas do rolo fusor.