



Forum: JATO DE TINTA

Topic: hp deskejt 3516 cong. de carro

Subject: Re: hp deskejt 3516 cong. de carro

Enviado por: rafaalcruz

Enviado em: 04/03/2015 19:54:37

amigo esse problema e comum nessa impressoras . 662
eu confesso a você que ainda não descobrir como resolver 100% esse problema mais tive fazendo alguns experimentos e até agora estão mim dando certeza que funcionou bom e bem simples e só você dar mais pressão a mola que fica na base dos cartuchos e aperta a alavanca branca que faz contato com a haste da base dos cartuchos