



Forum: JATO DE TINTA

Topic: hp deskejt 3516 cong. de carro

Subject: Re: hp deskejt 3516 cong. de carro

Enviado por: GABRIELBAC

Enviado em: 05/03/2015 08:12:00

Congestionamento do carro qnd peguei aqui foi erro naquela plaquinha do disco encoder. Veja tb o estado da fita encoder e se o erro aparecer qnd o carro vai até o final no lado direito, pode ser uma das engrenagens fora do lugar ou com a haste quebrada. Pode tb ser que uma peça de borracha que fica próxima ao descanso do carro não esteja abaixando pro carro voltar pro descanso ou se o problema acontece no lado esquerdo, veja se o carro está fazendo o movimento normal em cima do descanso, caso contrário, pode ser que a mola do descanso tenha saído do lugar.