



Forum: LASER

Topic: Ricoh Afício 3030 comendo impressão da margem do lado esquerdo

Subject: Re: Ricoh Afício 3030 comendo impressão da margem do lado esquerdo

Enviado por: Visitante

Enviado em: 06/03/2015 11:27:53

RESOLVIDO. O problema estava no motor do rolo de registro, foi só trocá-lo que resolveu o problema.

Pode fechar o tópico.

