



Forum: LASER

Topic: Kyocera km 1820 imprime metade da folha - SOLUCIONADO

Subject: Re: Kyocera km 1820 imprime metade da folha

Enviado por: Visitante

Enviado em: 11/03/2015 07:29:54

Citando:

Tribus escreveu:

<http://i.imgur.com/tJG9Hvl.jpg>

Arx olhando esse esquema q vc pois ai a função do solenoide da bandeja é controlar a alimentação de papel não bandeja 1, o solenoide do by pass é controlar a alimentação de papel na alimentação manual, eu não sei qual é a função do solenoide do registro, qual a função desse solenoide ???

Olá Tribus, O equipamento KM-1820 é bem antigo e é um dos que usava solenóides na alimentação do papel e registro, por ter velocidade baixa de apenas 18 páginas por minuto. Um excelente equipamento.

O registro é onde ocorre aquela paradinha bem rápida para sincronizar a imagem da varredura e o transporte do papel, para a cópia sair encaixada certinha nele. Se adiantar ou atrasar fica cortada.

O equipamento KM-1820 não tem tanto problema de colar solenóide não. Pode ver que ele diz que é apenas quando liga e isto acaba até dificultando o diagnóstico. E os que ainda estão rodando são velhos e deve ter produzido milhões de cópias ou estão próximos.

Os novos equipamentos Kyocera não usam mais solenóides. Foram substituídos por embreagem elétrica (CLUTCH), por terem mais velocidades. Outras marcas também usam embreagem elétrica.

Parabéns por sua sinceridade e vontade de saber.