



Forum: MULTIFUNCIONAL

Topic: impressora brother dcp8157dn

Subject: Re: impressora brother dcp8157dn

Enviado por: VSPereira

Enviado em: 11/03/2015 13:30:34

olá, pode ser o contato que fica na maquina, que dá contato no eixo do cilindro, às vezes tem que ajustá-lo e já vi caso dele enroscar.