



Forum: LASER

Topic: DUPLEX DESATIVADO DCP-7065 DN

Subject: Re: DUPLEX DESATIVADO DCP-7065 DN

Enviado por: Visitante

Enviado em: 11/03/2015 20:08:42

Peguei esse problema em uma brother 8080, tirando a bandeja do duplex e recolocando a máquina continuava funcionando mais logo depois dava o mesmo problema, no meu caso era muita poeira na bandeja duplex, mais bota muita poeira nisso, fiz uma boa limpeza com um pincel e voltou tudo a funcionar.